

Гостехнадзор МЧС Кыргызстана расследует причины аварии на руднике «Кумтор» и несчастливого случая в 0с00 «Кара-Балтинский опытно- экспериментальный завод»

Государственной инспекцией по надзору за промышленной безопасностью и горному надзору при министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызстана создана комиссия и проводится расследование обстоятельств и причин технической аварии на руднике “Кумтор”, в результате которой выведен из строя автомобильный кран 0с00 “Хелпер”.

А также на днях завершено расследование обстоятельств и причин несчастного случая со смертельным исходом с обрубщиком литейного цеха 0с00 “Кара-Балтинский опытно-экспериментальный завод”, определен круг лиц, виновных в происшествии, они привлечены к административной ответственности, разработаны меры по недопущению аналогичных случаев в дальнейшем.

Госгортехнадзором при МЧС КР только за прошлую неделю обследовано 30 предприятий и объектов. При этом выявлено 168 нарушений требований промышленной безопасности, проведено 13 встреч с работниками проверяемых предприятий по обсуждению состояния промышленной безопасности. Охвачено 44 человека, сообщает пресс-служба МЧС.